

ЧТО ТАКОЕ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?

Штат Вашингтон использует термин «опасные отходы», а не термин «вредные отходы», предусмотренный федеральным законодательством. Правила обращения с опасными отходами штата Вашингтон обеспечивают большую защиту, чем федеральные законы. Термин «опасные отходы» означает твердые отходы, обозначенные в Критериях приемки отходов от 173-303-070 до 173-303-100 как опасные, чрезвычайно опасные или смешанные отходы.

Если на объекте образуются опасные отходы, предприятию необходимо каждый месяц определять категорию их источника. От категории источника зависит, как следует обращаться с отходами и какие правила обращения с опасными отходами следует соблюдать.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



Город Спокан
(City of Spokane)
(509) 625-4600



Округ Спокан
(Spokane County)
(509) 477-7177



Эйрвэй-Хайтс
(Airway Heights)
(509) 443-5667

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ:

Департамент экологии
(Department of Ecology)

(509) 329-3400

www.ecy.wa.gov

Региональная служба
здравоохранения Спокана
(Spokane Regional Health District)

(509) 324-1560 доб. 3

www.srhd.org

В случае разливов опасных веществ или других чрезвычайных ситуаций звоните 911

2 августа 2023 г.

КАТЕГОРИИ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ



КОММЕРЧЕСКИЕ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ (BMPs)

ОБОЗНАЧЬТЕ СВОИ ОТХОДЫ

ШАГ №1

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ОБОЗНАЧЕНИЮ

- Получите копию Правил обращения с опасными отходами.
- Получите паспорта безопасности всех продуктов, которые попадают в ваши отходы.
- Определите, какие побочные продукты будут выброшены, переработаны за пределами объекта (отходы) или снова использованы на вашем предприятии (не отходы).

ШАГ №2

ОТДЕЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ОТХОДЫ

- Отработанное масло
- Отработанный антифриз
- Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы
- Металлолом
- Отходы с драгоценными металлами
- Некоторые хладагенты
- Некоторые отходы, вносимые в землю
- Некоторые отходы, сжигаемые для получения энергии

ШАГ №3

ОПРЕДЕЛИТЕ КОДЫ ОТХОДОВ

- В списках F, K, P или U
- Списки можно найти в Критериях приемки отходов 173-303-9904



ШАГ №4

ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ

- Опасности включают воспламеняемость, коррозионность, реакционную способность и токсичность
- Проверьте паспорт безопасности материала или отправьте образец в лабораторию для определения характеристик и опасностей, если они неизвестны.

ШАГ №5

ПРОВЕРЬТЕ КРИТЕРИИ ШТАТА ВАШИНГТОН

- В штате Вашингтон действуют конкретные критерии для токсичных, стойких и твердых коррозионных отходов, определенные в Критериях приемки отходов 173-303-9904



ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ КАТЕГОРИЮ ИСТОЧНИКА

Типы отходов определяются с помощью лимитов исключения количества (Quantity Exclusion Limits, QELs) QEL – это ежемесячный лимит веса, который определяет категорию источника. Коды отходов, указанные в Критериях приемки отходов 173-303-9904, определяют QEL для отходов. (См. сноски к статье 9904)



ЛИК большинства опасных отходов составляет 220 фунтов (100 кг)



ЛИК опасных отходов, являющихся токсичными в небольших количествах, составляет 2.2 фунта (1 кг)

КАТЕГОРИИ

МАЛЫЕ



Менее 220 фунтов (100 кг)



2.2 фунта (1 кг) или менее

СРЕДНИЕ



220–2200 фунтов (100–1000 кг)



2.2 фунта (1 кг) или менее

БОЛЬШИЕ



2200 фунтов (1000 кг) или более



Более 2.2 фунта (1 кг)